




Stavební deník

53 listů

PSS Bohemia, s.r.o.
Orbitální 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255

(1)

Zakladní údaje	
pro objekt	KRALŮV DŮBŮV STROMOVKA PRAHA
část: území	okres PRAHA 7, HOLEŠOVŮV CÉ
obec	misto: adresa CENTR. PŘÍSTŮP KRALŮV DŮBŮV STROMOVKA
Zúčastněné strany	jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných osob
Objednatel (investor)	MĚSTO PRAHA, ODBŮR ÚDRŽBY PROSTŘEDÍ, MAR. MĚSTI 2, 110 01 PRAHA 1
Technický (útvářební) dozor inženýra	
Stav	
Podzemí	
Generální zhotovitel (dodavatel)	PSS BOHEMIA s.r.o., OLBRITSKA 66/6, P 3
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Místní stavební dozor	
Stavební dozor	
Generální projektant	
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	
Změny a doplňky	


 PSS BOHEMIA s.r.o.
 60 Praha 3 - Žitkov
 IČO: 25401244

www.ortus.cz

Datum	Denní záznamy stavby
24.9. 2018	DNEŠNÍHO DNE BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA STAVBĚ, PŘEHOVNICE HAVNÍ ŘEČKY "T H S4 STROMOVKA" VIZ SAMOSTATNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
	BYLO SEŠTAŘENO ZADÁVČÍ STAVEČNĚ, PŘEVÉDENA OCHRNA STROMI ORIEDNĚNÍ (ZAPADNÍ STRANA) KAPALTOVÁ ZA STĚŽOVACÍ A VSTUPU ŽALUZIE SIFONKÁ
PODROB +5 +11	
PRÁCE:	POSADKY + 8
STAVBY:	TAKUCHI TB 216, TB 230
	MAN, DEMPÉR
	BUČU PŘEDVOPÁVA HTU V TĚLE ZAPADNĚV SIALICENŮ OZ - 0,5 - STROJŮ DOHOPÁVKA NAKLÁDKA VHLUPU ODVOZ NA MEZIDEPOLI BUČU VHLUP V PLANI PRO ULOŽEN KABELU VO OZ
25.9.18	DNEŠNÍHO DNE ROŠENÍ SČITKŮ SE ŽEŠPČM
	THMP P. FRANEM BYLO PŘEJEDNO ŽE PŘI ULOŽENÍ KABELU VO VE VHLUPU NEJEN BŮT KABEL OCHRNĚNÝ SETONNŮMÍ DEKAMI PO DONOSĚ BUDU KABELU PO CESTĚ DELŠE ULOŽEN V OCHRANĚ KOROPEX PRŮM, 60 ULOŽEN KABELU V OCHRANĚ BUDĚ PŘEVÉDENO BUDĚ ŽEMINAM, ŽĚDNĚM POCYKŮM (P 0-3) NEŽO A SČE ULOŽEN BUDĚ V CESTĚ V NOVÉM TERÉNU V PŘÍE NOVSM 60cm 90% VHLUP P. T H M D

Datum	Denní záznamy stavby
25.9.	
POČASÍ	+ 8 - 14°C
PMO	8 + PORADKY
STAVBY	TALEUCHI TR 216, TR 230
	MOU, DENTR
	BUOV VYKOP PRO KONSTRUKCI
	REVER SÍRNICOV 0,5 - 9%
	STUOKU POKRYVKA - NALUWDA
	A ODUZ VYKOPU NA RUKO-
	W
	OCHRNA STUOKU REDUKCNI
	MOLYAR KLONOV TEXTILIE
	VYKOP PRO KABEL VO 0,4 -
	- 0,5 (STANOVU)
26.9.	
POČASÍ	+ 4 + 11°C
PMO	9 + PORADKY
STAVBY	TALEUCHI TR 216, TR 220, HAU
	DENTR, CAT
	VYKOP PRO KONSTRUKCI CHODUW
	REVER 0,4 - 0,8
	NALUWDA A ODUZ VYKOPU
	NA RUKO
	BUOV VYKOP RUKY PRO KABEL
	VO 0,5 - 0,6
	PROVADEN PÍCHOVHO LOZE
	0,3 - 0,4
	OPUCEN ZAVZEV, STAVENICE
	ČPWA PÍWEDOW KOMUNICE
26.9.	Zpracoval hrdolnicki dnu stavby jsm
	prohřadny samostatny dípen, stavit
	pe stavitel mudi km km stak / stachm to dny.

ZBL ODPRAVITE

DUB. OPTIS. CZ

Datum	Denní záznamy stavby
22.3.	
Práci:	+ 2 + 11c
PMO:	14 + POSADBY
Stroje:	TAKENY, TR 216, TB 230, CAT,
	UNC, HQU, DHPH
	RUBNÍ VYKOP 24M VO SLOV
	STAVBY 0,6 - 0,4
	PROSTOR PŘIHLAŠOVANÉ LORE
	0,4 - 0,5
	POLYDIA ZEMNĚHO DŮTU
	0,3 - 0,5
	POLYDIA CHALONY PRO LAZET
	ZÁST PÍŠKY
	VYKOP PRO STAVBY VO SLOV
	0,3 - 0,5
28.3.	
Práci:	+ 4 + 11c
PMO:	8 + POSADBY
Stroje:	TA DŮTU 24.3.
	RUBNÍ VYKOP 24M PRO LAZET
	VO SLOV 0,4 - 0,8
	PROSTOR PŘIHLAŠOVANÉ LORE
	0,5 - 0,6
	VYKOP PRO STAVBY VO SLOV
	0,5 - 0,7
	ZÁKAZ 24M PRO PŘEVZET
	SPRÁVCE Z PŘEVZETÍ JE SLOV -
	NĚ ZÁKAZ) 0,3 - 0,4
	POLYDIA ZEMNĚHO DŮTU
	0,5 - 0,6
	ODVOZ VYKOPU NA SLOV

ZDE ODŠKVNĚT

11/10/05 13:00

Date

Denní záznamy stavby

29.9.

Počasí - 3 + 12°C

PNE 8 + POČASÍ

STROJE TAKUČNI TB 216 TB 230, CAT, UBC
- AN, DETE, VIBRACI DECT

VYKOP PRO SLYČKY VE STODOLĚ
0,3 + 0,5

VYKOP PRO ZAKRYTÍ STODOLY

ZAKRYTÍ DÝHY PO POUŽITÍ VO
0,4 - 0,5

POUŽITÍ ZEMNÍHO TĚŽKÉHO
0,5 0,8 - POUŽITÍ PŘEKOVANÉ
LOZE

ODVOD VYKOPU NA SMYŠLU

30.9.

Počasí + 4 + 14°C

PNE 8 + POČASÍ

STROJE DTTO 29.9.

VYKOP PRO SLYČKY VE STODOLĚ
0,5 - 0,7

VYKOP PRO ZAKRYTÍ STODOLY

ZAKRYTÍ TĚŽKÉ DÝHY PO
POUŽITÍ VO 0,3 - 0,5

1.10.

Počasí + 4 + 12°C

PNE 14 + POČASÍ

STROJE DTTO 29.9.

VYKOP PRO ZAKRYTÍ STODOLY

UPRAVA PŮDY PRO KONSTRUKCI

0,3 - 0,5

PŘEKOVANÝ - POUŽITÍ OHLAVKOVÉ

4 KAPKY VO 0,5 - 0,7

ČNE ODRŽENÍ

WWW.APTECA

Date:

Denní záznamy stavby

2. 10. 2018

Počasí: +4 + 13°C

Práce: 12 + Posádka; 3x E1

Stroje: TAKEUCHI TB 216, 230, CAT, UNO
KON, DENTIL, VÍTR. DEKVA

REKONSTRUČNÍ DOHLED PROBLÉM. NĚSTLY NALEZEMY
ZNOVĚ REKONSTRUČNÍ SITUACE. DALŠÍ UMÍSTĚNÍ
PROBLÉMOVOU TO PROVĚDEMY DALŠÍM ZEMNÍM PRÁCEÍ.

2x CSA, p.p.


- výkop pro VO kabelů vlnit
- dělení kořenek
- výkop pro VO střešní vlnit
- pokládka geotextilie
- střevcování křehčiv
- přechy oplocení
- zásek výhy po VO křehčiv po přechy
- pokládka železných záseků
- dovoz štěrku

3. 10. 2018 Počasí: +8°C + 16°C

Počasí: 9; 3x E1

Stroje: CAT; TB 216, 230, MTR; Druha; vit. deka

- Práce: - výkop pro střešní VO vlnit
- zásek výhy po VO křehčiv po přechy
 - pokládka geotextilie
 - kácení dřeviných odval
 - pokládka železných záseků
 - úprava plochy pro kácení štěrku
 - vlnit štěrku
 - dovoz štěrku



ZDE ODŠKINĚTE

VÝŠKOVÝ PRÁCE

Datum	Denní záznamy stavby
4.10.16 2018	Počasí: +8°C + +18°C Pod-prac. 9 + 3 VE Stavba: MAN, CAT; TR 210, 230; drápy; vit. deska Práce: - př. práce na obetování chodníků př. stavby VO N 402.802 + N 405.9 - montáž elektr. osvět. N 402.801 + N 402.809 - pokládání st. a tv. dlažby + štruktura N 405.22 + N 405.16 - HTG N 405.16 + N 405.9 - dle rozkazu dar proložení elektr. st. locky z hroty nov. N 405.18 + N 405.19 + N 405.11 + N 405.12 viz seznam pro kotel
3.10.16 2018	Počasí: +7°C + +18°C Pod-prac. 9; 2 VE Stavba: MAN, CAT; TR 210, 230; drápy; vit. deska Práce: - montáž elektr. osvět. N 405.20 + N 405.18 - zřízení 20 osvět. N 402.802 + N 402.802 - štruktura + tv. dlažba N 405.19 - N 405.9 - betonování př. stavby N 402.802 + N 405.11
6.10.16 2018	Počasí: +8°C + +18°C Pod-prac. 9 Stavba: MAN, CAT; TR 210 + 230; drápy; vit. deska Práce: HTG č. 40 deska 405.8 + 405.1 - výkop pro VO 405.8 + 405.5 - výkop pro stavbu VO 405.8 + 405.5 - obnova stromů N 405.8 + N 405.1
7.10.16 2018	Počasí: +8°C + +18°C Pod-prac. 9 Stavba: MAN, CAT; TR 210 + 230; drápy; vit. deska

Datum	Denní záznamy stavby
	- výkop pro VO a střešní 408.1 - 408.7 - Hřt. chodník 408.0 - 408.7
8.10.2019	Podlahy: 8°C - 20°C Poč. prac: 9-12 Stroje: CAT, MAN, TR 267 a 220; dle programu; vrt. vrták Práce: - štricha vln. vln. ovl. t. k. t. s. - - pokládka VO kabelů do chodníků a střeš. - N 408.8 - N 408.1 (20) - provedení dřev. m. N 402.1 - N 402.15
9.10.2019	Podlahy: 9°C - 22°C Poč. prac: 9 Stroje: CAT, MAN, TR 226 a 230; dle programu; vrt. vrták Práce: - štricha vln. vln. ovl. t. k. t. s. - - provedení dřev. m. N 402.15 - 402.18 - pokládka geotextilu a štricha - N 401.8 - N 401.1
10.10.2019	Podlahy: 9°C - 22°C Poč. prac: 9 Stroje: CAT, MAN, TR 226 a 220; dle programu; vrt. vrták Práce: - montáž dřev. ovl. N 401.18 - N 401.22 - pokládka geotextilu a štricha - N 401.1 - N 401.1
11.10.2019	Podlahy: 9°C - 22°C Poč. prac: 9; 24h Stroje: CAT, MAN, TR 226 a 220; dle programu; vrt. vrták Práce: - montáž dřev. ovl. N 401.8 - N 401.1

ZDÍ ODPHĚVĚ

UNIVERZITA

Denní záznamy stavby

- Střikována okna 140x140 mm + 2x okna
 N 408.21 + N 408.9
 - pokledek kotelni v chodovém pásu
 N 408.1 + N 408.1

12.12.2018 Počasí: +8°C ÷ +23°C
 2018 Pod-prac. 9
 Stavba: CA7; MAN; TR 216 a 230; dřev. pod.; užit. plocha
 Práce: - Střikována + kotelna 140x140 mm
 N 408.8 + N 408.1
 - provedení tisk. N 408.25 + N 408.8

13.12.2018 Počasí: +8°C ÷ +23°C
 2018 Pod-prac. 10
 Stavba: CA7; MAN; TR 216 a 230; dřev. pod.; užit. plocha
 Práce: - demontáž ocelové střešní N 402.507 -
 N 402.509
 - montáž ocelové střešní N 404.11 + N 404.5
 - montáž dřev. ošev. N 401.22 + N 401.4
 - Střikována + spánek N 401.1 + N 401.1
 - Střikována + kotelna 140x140 mm
 N 401.1 + N 401.1
 - zřízení kolony ošev. N 402.501 + N 402.509

14.12.2018 Počasí: +8°C ÷ +26°C
 Pod-prac. 10
 Stavba: CA7; MAN; TR 216 a 230; dřev. pod.; užit. plocha
 Práce: - provedení tisk. N 408.25 + N 408.1
 - zřízení kolony ošev. N 402.509 + N 402.509

ZDE OČEKÁVÁTE

WWW.OPTIX.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
16.10.19 2018	Počátek: 8°C + 27°C Poi. prac: 10
	Stavby: TR 27; CAT; TR 27b a 27c, dřev. prv. v. i. d. st. d. st. Práce: - zřízení koleček ovlá. N 401.19 + N 401.7 - betonová z. okolo VO N 401.9 + N 401.16 - provedení prov. výhledu o. p. b. o. v. N 401.11 + N 401.1 - HTP pro oběd N 401.19 + N 401.15
16.10.19 2018	Počátek: 8°C + 27°C Poi. prac: 10
	Stavby: TR 27; CAT; TR 27b a 27c, dřev. prv. v. i. d. st. d. st. Práce: - HTP N 401.19 + N 401.2 - výhled pro VO + lampy N 401.19 + N 401.6 - zřízení koleček ovlá. N 401.9 + N 401.6
17.10. "Kancel. strousovka VO"	Byla provedena kontrola uložení Nákladů VO lit 16.10.19 a zřízení přívodů. Instal. 41. st. v. i. d. st. d. st. 1200/160 + 803 + 100 mm est N 404.11 do N 404.6. Na k. d. d. d. v. i. d. st. d. st. p. o. v. i. d. st. d. st. Práce: - zřízení koleček ovlá. N 401.19 + N 401.7 - výhled pro VO N 401.6 + N 401.2 - HTP pro st. d. st. N 401.2 + N 401.5
17.10.19 2018	Počátek: 8°C + 27°C Poi. prac: 10
	Stavby: TR 27; CAT; TR 27b a 27c, dřev. prv. v. i. d. st. d. st. Práce: - zřízení koleček ovlá. N 401.19 + N 401.7 - výhled pro VO N 401.6 + N 401.2 - HTP pro st. d. st. N 401.2 + N 401.5

za SinyyKost

2018.10.19.11

www.offis.cz

Datum	Denní záznamy stavby
	- pokračování zpracování povrchové úpravy v okresech N404.99 - N404.6
18.10.19	Převážně 10 + 2x10l
2019	Stavba: 7R 233, 1A7, doprava: 1/5, 1/5 Práce: - pokračování zpracování povrchu N404.6 a N404.2 - 90% pokrytí 13 "tloušťkou" v okrese 26 příkopů a P. 16 N404.99: N404.6. - P. 14 N404.6 + N404.9 - skvělá doprava N404.1 a cca 70 m
19.10.19	Město STPOMOUHA VO Byla provedena kontrola měření Měření VO 4x16 čtyřmi měřicími třískami 16 polůvek v obvodu KOPOL EX p 63 měřicími polůvkami polůvek a zemi a zajištění N404.6 do N404.1 Průběh měření na THMP za Šimůnkou
19.10.2019	ARCHEOLOGICKÝ DOHLED PŘI PRÁCE V OBLASTI ŽIVNOSTI HRÁZE. KONKRETNĚ NÁLEZEM ZÁČNĚ ARCHEOLOGICKÉ SITUACE. DOHLED BUDE POKRÝVAT. 2A ČSA, p.p.

ZDE ODBÍRÁMĚTE

www.opis.cz

Datum	Denní záznamy stavby
19.10.18	Podací + 17°C + 17°C
20.10.18	Pod. prac. 10, 7, 7, 5, 1
	Strojce: 17A7; CAT; 7R 220; doprava; vit. ovlady, vst. 10.
	Práce - došp. zrušení N 402.302 + N 408.7
	- 17A7 N 404.8 + N 404.11
	- pokládky zrušení + kabely VO +
	zrušení kotelny + kotel. N 404.6 + 404.11
	- pokládka geotextilů + štruktura + kabely
	N 404.11 + N 404.7.
20.10.18	Podací + 8°C + 16°C
20.10.18	Pod. prac. 9
	Strojce CAT; 17A7; 7R 220; doprava; vit. ovlady, vst. 10.
	Práce - došp. zrušení + demontáž ochrany stropu
	- demontáž kotelny včetně BV 40
	- došp. zrušení N 402.302 + N 408.2 + vst. 10
	- voz. prostor u suterénu s kotelny + vst. 10
	N 402.302 + N 408.11
	- vst. 10 u suterénu s kotelny + vst. 10
21.10.18	Podací + 7°C + 11°C
21.10.18	Pod. prac. 9
	Strojce CAT; 17A7; 7R 220; doprava; vit. ovlady, vst. 10.
	Práce - vst. 10 u suterénu s kotelny + vst. 10
	- demontáž kotelny
	- voz. prostor u suterénu s kotelny + vst. 10
	vst. 10 N 408.11 + N 408.2
	- demontáž ochrany stropu
22.10.18	Podací + 2°C + 13°C
20.10.18	Strojce CAT; 17A7; 7R 220; doprava; vit. ovlady, vst. 10.
	Pod. prac. 10; 7, 5, 1
	Práce - voz. prostor u suterénu s kotelny + vst. 10
	N 408.2; N 408.11
	- kotelny včetně BV 40 VO N 408.8 + N 408.11
	- štruktura + kabely + vit. ovlady
	N 404.8 + N 404.5
	- provedení pro kotelny + vst. 10
	N 408.22 + N 408.9 včetně pods. 7 + 10
	chráněná a zrušení; odtokové

ZDE ODRÁŽEJE

Datum	Denní záznamy stavby
	chráněných + zóny + hrd / usaz + hřc
23.10.17	Počasi: + 9°C + 17°C
2018	Počasí: + 10°C Stavba CAT: MAN; TR 230; vlt. dráhy; jisker Práce: - přehled pro VO N 404.11 vlt. dráhy - chráněných + zóny + hrd / usaz + hřc - betonová + zóny + hrd / usaz + hřc - montáž ocel. osov N 404.11 + N 404.8 - betonová + zóny + hrd / usaz + hřc VO N 404.11 + N 404.3 - štiková + hrd / usaz + zóny + hrd / usaz + hřc N 404.8 + N 404.4 - ochrana stromo N 402.601 + N 402.409
24.10.17	Počasi: + 9°C + 17°C přehledky
2018	Stavba CAT: MAN; TR 230; dráhy; vlt. jisker Práce: + 10°C Práce: - ašfaltová + přehledky N 403.27, N 403.9 a N 404.11 - štiková + hrd / usaz + zóny + hrd / usaz + hřc N 404.4 - N 404.3 - N 404.2 - vlt. dráhy pro VO N 404.11 + N 407.371
25.10.17	Počasi: + 9°C + 17°C
2018	Stavba CAT: MAN; TR 230; dráhy; vlt. jisker - vlt. dráhy Práce: - montáž ocel. osov N 404.8 + N 404.3 - přehledky pro VO a N 407.371 vlt. dráhy - položení chráněných + zóny + hrd / usaz + hřc - hrd / usaz + zóny + hrd / usaz + hřc - přehledky pro VO a N 407.301 vlt. dráhy - položení chráněných + zóny + hrd / usaz + hřc - vlt. dráhy + hrd / usaz + zóny + hrd / usaz + hřc - štiková + hrd / usaz + zóny + hrd / usaz + hřc N 404.11 + N 404.6

Datum	Denní záznamy stavby
26.10.2018	Počasí +8°C +14°C
2018	Podpráci 13
	Stavba: NAK, CAT, dempov; TR 230260, v800, v800, v800
	Práce - výkop pro laičky 4x 400x 5. 1. 1. m
	od N 402.303 = N 405.11
	- mobilní ocel. osová N 404.33 = N 404.2
	- výkop pro VO přes zábrany N 401.307
	- práce 45 křídla pro pítko
	- 474 křídla ocel. osová N 404.11 = N 404.6
27.10.2018	Počasí +8°C +14°C
2018	Podpráci 25
	Stavba: NAK, CAT, dempov; TR 230260, v800, v800, v800
	Práce - výkop pro VO N 405.27 = 752780
	- výkop pro VO N 408.8 = 702808
	- výkop pro VO N 404.17 = 704130
	- výkop pro VO vč. 2x 46 želez. desek, 2x 46 želez. desek, 2x 46 želez. desek
	k nové ZTV VO a štětce v místě výkopu
	- štětce vč. 2x 46 želez. desek pod frizovými laičkami
	od N 402.503 = N 405.11
	- 474 křídla ocel. osová N 404.11 = N 404.6
28.10.2018	Práce přerušeny kvůli výkopu pod laičkami
2018	pod nádražím → dle ST.
29.10.2018	Počasí +8°C +14°C
2018	Podpráci 16 + 4 VBI
	Stavba: CAT, NAK, dempov; TR 230260, v800, v800, v800
	Práce - výkop pro VO N 402.511 = 702780
	- práce pro VO N 402.407 = 45402-5
	vč. 2x 46 želez. desek, 2x 46 želez. desek, 2x 46 želez. desek
	- mobilní frizovky vč. 2x 46 želez. desek v prostoru

2018 00111111

2018 00111111

Datum	Denní záznamy stavby
	- dle vyř. zprávy kabele od ob. ulice N. 404.70; N. 404.2
	- odložení vstříkání do bet. k. št. - zátěž u štěrku vstřevování
	- pokládka geotextilu + štěrku N. 401.314
	- v. z. u. 4.5 folie pro v. št. v. N. 401.300 + N. 401.307
	- provedení v. št. u. pro v. N. 401.300 + N. 401.307
	- provedení v. št. u. pro v. N. 401.307 + N. 401.307
2.10.10	zápis koordinátová mapa - provedení k. št. z. št. 202 NEDOCITATEL
1.11.17	Počet št. + 16 + 16 + 16 + 16
2018	Projevy št. 16 + 16 v. št. u. št. 2, 4, 16
	Stavby: DN, CAT, 7Q, 202, 210, 20, 401, u. št., u. št. dle št.
	Práce: v. št. u. pro v. N. 401.308 + N. 401.302
	+ v. z. u. 4.5 folie (struktura)
	- 4 provedení zátěž u. št. u. pro v. št. u. št. v. št.
	- v. št. u. pro v. št. u. št. u. št. u. št. 7.5.5747
	- provedení 1.16 št. št. u. št. u. št. N. 401.27
	- zápis v. št. u. št. u. št. u. št. N. 401.27; 70.2809
	704.139
	- demontáž v. št. u. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	u. št. N. 402.512
	- betonová v. št. u. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	N. 402.577; N. 402.570
	- provedení 4.5 št. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	u. št. N. 402.507 - N. 401.7
2.11.18	Počet št. + 7 + 7 + 7 + 7
2018	Projevy št. 7; 4 + 16
	Stavby: DN, CAT, 7Q, 202, 210, 20, 401, u. št., dle št.
	Práce: v. št. u. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	N. 401.309 + N. 401.307
	- v. št. u. pro v. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	N. 402.401 + N. 402.409
	- opláštění N. 402.401 + N. 402.409
	- pokládka 2.16 št. št. od 7.5.5747 +
	N. 401.307
	- pokládka kabelů u. št. u. št. u. št. u. št. u. št.
	N. 401.302 v. št. u. št. u. št. u. št. u. št.

Datum	Denní záznamy stavby
2.11.19 2019	ARCHEOLOGICKÝ DOHLÉD PRŮBĚH. LEŽELY NALEZENY ŽÁKOVÉ ARCHEOLOGICKÉ SITUACE
	24 čísel, ops.
3.11.19 2019	Počítání 87 + 167 Poc počít 16 Střecha 1724; CAT; TR 270 a 260; dřevina; válna; doly Práce - materiál ocel. ovlad. N404.1; N404.307 - výkop pro ložnici u cesty 5. km + čisticí vlny a křeslo 8 ks - výkop pro základu u cesty 17 ks - materiál ocel. ovlad. + křeslo + židly + křeslo u N 404.307 + N404.302
4.11.19 2019	Počítání 94 + 171 Poc počít 11 Střecha 1724; CAT; TR 270 a 260; dřevina; válna; doly Práce - práce dřev. 1724 N 404.2; N404.6 + křeslo u cesty - provedení dvojčlenné pro ložnici doly 17 u cesty 5. km 8x - materiál vlny 3 + židly křeslo 4 N404.2 doly 17 km do cesty 107
5.11.19 2019	Počítání 87 + 167 Poc počít 16; křeslo Střecha 1724; CAT; TR 280 a 260; dřevina; válna; doly Práce - provedení 1724 N404.6 + N404.11 - materiál ocel. ovlad. pro křeslo v doly o cesty 2 km. židly 17 ks - publikace kaly 10 + 20 u cesty N 404.307 + N 404.308 vlny ocel. ovlad. + křeslo + křeslo doly - materiál ocel. ovlad. N404.307 + N404.11

Datum	Denní záznamy stavby
6. 11. 18	" Gleze stromovka VO "
	<p>Byla provedena kontrola uložení kabelu VO 4x60C96. Kabel je uložení v chráničce Ø63 KOPOFLEX sennými dvěma - pravoúhelníky uložení v rámci ne klusů.</p> <p>Kabel byl propojen mezi N405.23 14. bodu N402.511 a další propojení starými lampy 702 490</p> <p>Delta potrubního 50mm</p> <p>Dále propojení nového stovaku N405.8 11e star. stovaku 702 809 delta 200 40cm napojení z nového stovaku N404.11</p> <p>11e star. lampy (spojkovité) 702 128</p>
	<p>Dal byla provedena kontrola uložení kabelu 4x60C96 N404.2 až k svináren bodu bodu v čele 209 750m. Kabel je uložení v chráničce KOPOFLEX Ø63</p> <p>Provedena kontrola star. TS 5727 k svináren bodu 4x50 17419 v přílohu v loži pro svináren bod. 1 částka</p>
	<p>Průběh se zakou na FH MT</p> <p>za SunnyPoint</p>
6. 11. 18	Počítání 2018
2018	Podpora 16. 2x161
	<p>Střecha 1724-CAT-UMC 24. TR 210 a 210; dříve vložení v b. desky</p> <p>Práce - publikace 2018 pro 16 N401.305 a N402.405</p> <ul style="list-style-type: none"> - publikace 16. desky u kabelů VO N401.302 a N401.301 - H174 pro 16. ličky N401.311 - výkup pro VO N402.402 - nová výkupová skříň

ZDE ODBÍRÁTE

WETA OPTIK

Datum	Denní záznamy stavby
	- montáž vlnky zt železných kostek od K. K. K. M. 17a
	- železný a betonový výstup p. VO N401.302 N401.307
7.11.84	Počítání +800 + 200
2018	Počítání 16; 3x61
	Stavba NPK; CAT; 2x60; dráha; dráha; výška
	Práce: železný a betonový výstup p. VO N401.302 - N401.307
	- železný a betonový výstup N401.302 - N401.307
	- montáž vlnky zt železných kostek a sčítání
	- zrušení kotelny obou N404.17 - N402.2
	- pokládka kotelny NOVO 2A VO - NOVO - vozpojizna skoda ust. N402.602
	- pokládka kotelny VO N401.307 - N402.602
	- pokládka NPK a kotelny N404.17 - N401.307
	- dovoz odsávek
8.11.84	Počítání +100 + 160
2018	Počítání 16; 3x61
	Stavba: NPK; CAT; TR 230 a 260; dráha; výška; dráha
	Práce: zrušení kotelny obou N404.17 - N402.2
	- provedení trojčlanky N404.17 - N401.307
	- železný výstup p. VO a betonový N401.302 - N401.307
	- zrušení kotelny kotelny VO a kotelny a kotelny dráha N401.307 - N402.602
	- železný a betonový výstup p. VO N401.307 - N402.602
	- železný VO a kotelny a kotelny dráha N402.602 - N402.607
3.11.18	ZÁVIS KOOORDINÁTORA BOFP
	PROVEDENÍ NA KOOORDINÁTORA KUZ - BEZ MEDIÁTIU

Datum

Denní záznamy stavby

9.11.

Alma ŠTROMOVKA VO 4

Byla provedena kontrola ulamut
 kabelů VO 4x15 čtyř od rozpiřovacího
 místa do nové rozpiřovací stěny
 ulamut v průběhu této a byly
 vytvořeny v folii a ukořoučena
 kabely po ulamut byl ulamut
 byla klenba pravá
 příčina i kabelů 4x15 čtyř byla
 položena 4x15 čtyř pro nové stavby
 VO.

Z nové rozpiřovací stěny je vytvořena
 kabel 4x15 čtyř do stavby N402 VO 1
 kabel je ulamut v chůvce Ø 63
 KOPOLEX Ø 63
 Z nové rozpiřovací místa VO byl
 vytvořena 4x15 čtyř do stav. 402
 Ø 63 kabel je ulamut v chůvce
 Ø 63 KOPOLEX

Předání na místo na THKP

2A Surovka

9.11.2018

Počasi 287 a 147
 Poř. práce 13; 34 E1

- Stupeň CAT: 2x400, 177; Vítěz, dem. pov. Vítěz
 Práce - 7.500 práce ke 100 VO a 100 a 100
 dle N 402 402 a N 402 402
 - 7.500 v 5.000 v 1.000 a N 402 402 a
 N 402 402
 - 7.500 7.500 a 04 a 100 a 100 a 100
 N 402 177 a N 402 177 + 5.000 práce
 v 100 a 100

Datum	Denní záznamy stavby
10.11.15 2015	<p>Podání 77 a 78</p> <p>Pod. prac. 17</p> <p>Strop 178 N; CAT; 24 HRC; doprava; vlna; vln. d. 178</p> <p>Práce - štruktura - hmotos po VO N 402. 309 a</p> <p>N 402. 309</p> <p>- H74. N 402. 402 a N 402. 409</p> <p>- 178k přehoz 4 N 402. 801 a</p> <p>N 402. 407 vlna 2 81 7pe + hct 4 2 7pe</p>
11.11.15 2015	<p>Podání 77 a 78</p> <p>Pod. prac. 18</p> <p>Strop 178 N; CAT; 24 HRC; doprava; vlna; vln. d. 178</p> <p>Práce - štruktura - hmotos po VO N 402. 309 a N 402. 308</p> <p>2 81 7pe a 8 1 7pe 2 81 7pe</p> <p>- H74 N 402. 402 a N 402. 409 a vlna</p> <p>poklady. 8 1 7pe + 8 1 7pe vlna + hct 4 2 7pe</p> <p>- hct 4 2 7pe vlna. N 402. 402 a N 402. 409</p>
12.11.15 2015	<p>Podání 68 a 72</p> <p>Pod. prac. 12; 24 HRC</p> <p>Strop 178 N; CAT; 24 HRC; doprava; vlna; vln. d. 178</p> <p>Práce - štruktura - hmotos</p> <p>- hct 4 2 7pe vlna. N 402. 402 a N 402. 409</p> <p>- 8 1 7pe vlna + 8 1 7pe vlna. N 402. 402 a N 402. 409</p> <p>- 8 1 7pe vlna. N 402. 402 a N 402. 409</p> <p>- hct 4 2 7pe vlna. N 402. 402 a N 402. 409 a 8 1 7pe vlna</p> <p>pod vlna rozpisování štruktury</p>
13.11.15 2015	<p>Podání 77 a 78</p> <p>Pod. prac. 16; 24 HRC</p> <p>Strop 178 N; CAT; 24 HRC; doprava; vlna; vln. d. 178</p> <p>Práce - štruktura - hmotos</p>

ZDE ODPRÁVĚTE

VÝB. SPRÁVCE

Datum

Denní záznamy stavby

- kontrola oceli o (vln N 402.401 + N 402.402)
- provedení MZK N 402.402 + N 402.404
- zřízení kalby o (vln N 402.401 + N 402.402)
- provedení oceli trau s + m + k + h
N 402.401 + N 402.402 + zvlášť o vln
- osazení 18 ks kotev

11.11.18

Počet: + 1 + 1 + 1 + 1

2018

Podpis: 13

Stroje: LPT, 2x LMK, DAK, dle programu, vln; vln; 75 2018

Práce - kontrola oceli o (vln N 402.401 + N 402.402)

- zřízení kalby + kalby mezi o (vln
N 402.401 + N 402.402)

- zřízení kalby o (vln N 402.401 + N 402.402)

- vložení prostoru s o (vln s + m + k + h
N 402.402 + N 402.402.404)

- zřízení vln v o (vln s + m + k + h)
- pokládka o (vln 4 N 402.401
- skrupka o (vln N 402.401 + N 402.402)

ZÁPIS KOORDINÁTORA 10.11.

DNEŠNÍHO DNE PROVEDENÍ KONTROLY PRŮHLÍDKY
EXISTENCEM BHP STAVENÍTE A KD KOORDINÁTORA BHP
V PRŮBĚHU KD BEZ EXISTENCEM ZÁKŮZNÝCH NEBOJSTAVKŮ.

11.11.18

Počet: + 2 + 1 + 1 + 1

2018

Podpis: 13, JyF

Stroje: LPT, TR 230276; dle programu, vln; DAK; vln; 75 2018

Práce - pokládka o (vln 4 N 402.401

- pokládka MZK + kalby vln N 402.401 - N 402.402

- zřízení kalby vln + kalby vln 4 vln s + m + k + h
(vln s + m + k + h)

- osazení vln vln 217 vln s + m + k + h
vln s + m + k + h

- zřízení kalby o (vln N 402.401 + N 402.402 + vln s + m + k + h

Datum	Denni záznamy stavby
16.11.2018	Podání + 24 + + 30
2018	Podání práce 12
	Stroj: CAT, 2x 400, 7R 211, doprava, vlna, vit. desk Práce: - pokládka odseků 6 N 401.300 včetně hut utvá
	- voz prostředků s nástroji spíše kromě + vlna N 402.408 + N 402.409
	- 1174 pro stěrky 5-20 a N 402.601 k výhledu (a Strachovky)
	- 1176 a stěrky a tvář. ličky 4 N 401.300 + související práce
17.11.2018	Podání + 14 + + 30
2018	Podání práce 12
	Stroj: CAT, 4x 400, 7R 211, doprava, vlna, vit. desk Práce: - pokládka pro laické z odseků do 1000 BX N 402.200 N 404.11
	- stěrky, vlna + hut utvá N 402.402 + N 401.301
	- kování odseků odsek 402.401 - N 401.301
	- stěrky, vlna + hut utvá k odsekům 402.601 + 401.301
	- zřízení kotev odsek 402.401 - N 401.301
	- 1176 + hut utvá 402.402 - 401.301
	- 1176 a Strachovky v sestavení
18.11.2018	Podání + 14 + + 30
2018	Podání práce 12
	Stroj: CAT, 4x 400, 7R 211, doprava, vit. desk Práce: 1176 + hut utvá a Strachovky v sestavení
	- od pokládka odseků do vlny pro laické 404.200 404.11 BX
	- voz prostředků s nástroji spíše kromě + vlna N 402.402 + N 401.301
	- oprava 1176 pod sebou dle 1176 a Strachovky

Datum	Denní záznamy stavby
19.11.2018	<p>Počasí: +7°C +3°C</p> <p>Poc. prac. 13; 3x vyřevat</p> <p>Stroje: CAT; 2x LML; TR 288</p> <p>Práce: - odmontovat teroplytky částí 6a - pos kotvířů lahvíček na trase E. 4f N 402.307 - N 408.11 20x - pokládka odsočky dvoje pro lahvíčky N 402.307 - N 408.11 20x - traverza úprava ES - provedení letiš. us. kotev od kot. 208 - provedení us. tv. trasy 2m</p>
20.11.2018	<p>Počasí: +7°C +7°C</p> <p>Poc. prac. 13; 3x FEL; 3x vyřevat</p> <p>Stroje: CAT; 2x LML; TR 288</p> <p>Práce: - kót. us. o odsočce usky lahvíček na trase E. 4m EF a kotvení E. 20 20x - provedení vyřev. základu pro lahvíčky na trase E. 20 v teroplyčce - traverza úprava ES - provedení odsoč. dvoje E. 2m - napojení kotev V3 do str. V3 3x</p>
21.11.2018	<p>Počasí: +2°C +6°C</p> <p>Poc. prac. 11;</p> <p>Stroje: CAT; 2x LML; TR 288</p> <p>Práce: - na trase E. 18a os. zovř. lahvíček včetně kotvení do letiš. odsoček teroplytky 20x - rozproštění se sítěmi s pletem u kotev - odsoč. z vyřev. us. - us. 20</p>

ZDE ODBĚRNÉ MÍSTO

www.op1368.cz

